



Digitaler Sat Finder



SF-518 LCD HD

*Anleitung Firmware Update
Manual Software Update*

Anleitung Firmware Update

1. Datei „sf518_app_v110_11-11-15.bin“ auf USB Medium speichern
2. USB Medium mit Sat-Finder verbinden



3. **MENU** Taste drücken und Sat-Finder einschalten.
MENU Taste **solange gedrückt halten bis die Einblendung mit Datei wählen** erscheint und danach mit der **OK** Taste Update starten.



Manual Software Update

1. Save File „sf518_app_v110_11-11-15.bin“ to USB Storage
2. Connect USB Storage with Sat-Finder
- 3.



4. Press MENU Button and Turn ON Sat-Finder.
Hold MENU Button until Display Show Select File and Press OK Button for start Software Update installation



Service

OCTAGON Germany

Buendtenaecker 2

D-79730 Murg

Tel: 0049-(0)7763-704484

Fax: 0049-(0)7763-704483

E-Mail: info@octagon-germany.de

Internet: www.octagon-germany.eu



www.octagon-germany.eu

SAT-FINDER SF518 LCD HD

Buendtenaecker 2 – 79730 Murg – Tel: (07763) 704484 / Fax: (07763) 704483

www.octagon-germany.eu – info@octagon-germany.de

(c) Octagon Germany – Alle Rechte vorbehalten.